

# 能登半島地震 現地調査



実際に津波の  
被害を受けた  
家屋





能登半島地震の被害  
崩れた鳥居や灯籠



隆起したマンホール  
3~24cm程度



隆起したことにより管路同士が直線で繋がらず水が滞留してしまっている



# 隆起した 海岸線

