

能登半島地震

主要インフラ(道路) の被害について



地震による道路の隆起



[活動の様子 ジャーナル一覧 - 空飛ぶ捜索医療団"ARROWS"](#)



のと里山街道（横田IC～徳田大津JCT）



<https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kouhou/hot/motto-2024spring/higai-2024spring.html>



https://www.tokai-tv.com/tokainews/feature/article_20240115_32247

「液状化」とは、砂の粒と水が混ざり合いバランスを保っている地盤が、地震で揺らされ砂の粒と水が分離し、重い砂は地中に沈み、水が上昇することで起きる現象です。そのため地盤は柔らかくなり、建物が崩れるだけでなく、地中にあったマンホールなどが飛び出してしまいます。